

Sports Brake System

No. MSE500

ホイールクリアランスチェックシート

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

※本製品の装着により、ブレーキローターの構造上ホイールおよびタイヤの取り付け位置が製品装着前と比較して外側に6mmオフセットします。純正装着以外のタイヤ・ホイールを取り付けされている場合は、現在の状態でタイヤの中心より前方30度、後方50度の範囲がフェンダー端面からタイヤまで5mm以上のクリアランスがあるかを必ずご確認ください。もし、5mm以上無い場合は、製品の装着によりタイヤがフェンダーから突出し保安基準に適合しなくなる恐れがありますので、製品の装着はお止めください。


※本製品のブレーキキャリパーは純正装着の18・19インチホイールのスポーク形状を逃げるように設計されています。純正以外のホイールをすでに取り付けされている場合は、純正同サイズおよびインチアップされている場合でも、スポーク形状によっては、キャリパーと干渉して装着できない場合があります。ホイール各部とキャリパーのクリアランスは必ず5mm以上確保して本製品を装着してください。

適合車種

マツダ RX-8 (LA-SE3P/ABA-SE3P) 純正大径ブレーキ装着車

チェック方法

1. ホイールクリアランスチェックシートをプリントアウトし、プリントアウト後のチェックシートの実寸法が紙面記載のサイズであるかを確認します。
2. チェックシートをハサミで切り抜き、ホイールの内側に当て各部のクリアランスを確認してください。なお、車両の経年劣化によるハブベアリングなどのガタつきなどを考慮し、ホイール各部とキャリパー本体のクリアランスは5mm以上を必ず確保してください。




ホイールアライメント チェックシート

AutoEXe

PARTS No : MSE500
MODEL RANGE : RX-8 (SE3P)

ハブセンター



※注意 : グレーキキャリア各部とホイールとのクリアランスは、必ず5mm以上確保してください。