

# Oil Filler Cap

No A 1 4 2 0 - 0 3

## 取扱説明書

# AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ オイルフィルターキャップ をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また 作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 本商品は適合車種（エンジン）以外には絶対に使用しないで下さい。適合車以外に装着した場合、破損や事故の原因となる場合があります
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 当商品はアルマイト処理（表面仕上げ）を施してあります。性質上、使用状況によってヘアライン状のクラックや色褪せが生じることがありますが、機能上なら問題はありません。
5. 当製品はネジ式取付けの構造上、装着時に AutoExe ロゴがヘッドカバーのロゴなどに対して正対されるものではありません。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

### 適合車種

スクルータイプ純正オイルフィルターキャップ(部品番号:0453-10-250A) 装着車に適合。

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	オイルフィルターキャップ	52Sアルミ製 総削出し レッドアルマイト処理	1

### ご使用上の注意

1. エンジン停止直後はオイルフィルターキャップが高温になっていますので、十分に冷めたのを確認してから本製品の取付けを行ってください。高温状態での交換は火傷や事故の原因となる場合があります。本品へ交換後の取外し時においても同様に、ご注意ください。
2. 交換後は定期的に緩みがないか点検を行ってください。緩みがあるとエンジンの破損や車両火災の原因となる場合があります。
3. 落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。オイル漏れの原因となります。